



- LÍNEA DE FRACTURA SOBRE ACANTILADO
- INESTABILIDAD GEOLÓGICA. La Caldera
- ZONAS DE ALTA SUSCEPTIBILIDAD
- CORRIENTE DE DERRUBIOS

		plan territorial especial PTE-1 diagnóstico	
DIRECTOR EQUIPO REDACTOR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA CRUZ arquitecto	 CABILDO DE LA PALMA		
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ISLA DE LA PALMA			
ANÁLISIS DEL RIESGO SUSCEPTIBILIDAD MOVIMIENTOS GEOLÓGICOS			
JUN 2016	1 : 50.000	d.5.1.1	AVANCE