

Certificado de VERIFICACIÓN DESPUES DE REPARACIÓN. IPFNA

Nº de Certificado: OAV09/M/0718/0595.01

Razón Social: URBASER S.A.
Dirección: CAMINO DE HORMIGUERAS,171
C.P.: 28031
Población: MADRID
Provincia: MADRID

Tienda / Sucursal COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS (LA PALMA)

Dirección: CARRETERA LP-2172 S/N.
C.P.: 38730
Población: VILLA DE MAZO
Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE
Isla: LA PALMA

EQUIPO

Instrumento: BASCULA PUENTE
Marca: EPELSA **Modelo:** F-1000 **Nº Serie:** 8112560
Año de instalación: AÑO 2009 **Nº Escalones:** 1
Nº Aprobación de Modelo: T5413 **Clase de precisión:** III
Alcance máximo nº1: 60000 kg **Escalón nº1:** 20 kg
Limitación alcance máx: Sl. 50000 kg.
Alcance mínimo: 400 kg

VISOR **Marca:** EPELSA **Modelo:** BI9000/C **Nº Serie:** 2137543

Ubicación: ENTRADA

Realizados los ensayos estipulados en el R.D. 244/2016, de 3 de junio y la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999 (BOE nº 110, de fecha 8/05/1999), el resultado de la verificación en servicio, realizado por **Servicio de Mediciones Canarias, S.L. organismo autorizado de verificación designado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias con nº de registro 12-OV-0009 y acreditado por ENAC con el nº de certificado 446/EI631**, está dentro de los errores establecidos.

Se **certifica** que el IPFNA referenciada ha superado el **control metrológico y que se encuentra debidamente precintada, declarándose conforme durante el plazo de dos años, a contar desde el 04/07/2018, fecha en la que se realizó la verificación.**

Observaciones:

No aplica

El Inspector:

Fdo.: Juan Manuel García Hernández

Página 1 de 1