

Avda. de las Regiones, 5 13600-Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Teléfono: 926 588 100 Fax: 926 281 324 email: ingein.alcazar@ingein.es www.ingein.com
Nº de inscripción en el Registro de control Metrológico: 12-OV-0017

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

- ☒ Periódica
☐ Después de Reparación/Modificación

N.º : **V1604MBTF0001**

Reglamentación reguladora:

Orden Ministerial de 27 de Abril de 1999 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica

• **TITULAR:** 01 20921

Entidad: **CABILDO INSULAR DE LA PALMA
COMPLEJO AMBIENTAL DE MAZO**

NIF/CIF: P3800002B

Dirección: Avda. Marítima, 34

Localidad: 38700 La Palma

Provincia: SANTA CRUZ DE TENERIFE

• **Lugar de ubicación:**

Complejo Ambiental Los Morenos

38730 Villa de Mazo - La Palma (SANTA CRUZ DE TENERIFE)

• **INSTRUMENTO:**

Datos del conjunto:

Denominación: BÁSCULA PUENTE

Fabric./Marca: EPELSA

Modelo: F-1000

Nº Serie: 8112560

Características Técnicas:

MAX: 60000 kg

e: 20 kg

d: 20 kg

MIN: 400 kg

CLASE: III

TARA: N/C

Uso: Transacciones comerciales

Fecha Instalación: 2012

Aprobación CE de modelo

T5413

Verificación CE

2012

Dispositivo indicador:

Marca: EPELSA

Tipo: Electrónico

Modelo: BI

Nº Serie: 2137543

Dispositivo receptor de carga:

Tipo: Metálica

Instalación: Empotrada

Dispositivo transmisor de carga:

Tipo: Célula de carga

Célula de carga:

Marca: EPELSA

Nº Células: 8

Modelo: CPC

Cap. nominal (Ln): 20000 kg

Clase exactitud: C

• **FECHA DE VERIFICACIÓN:** 12 de abril de 2016

• **RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:** CONFORME



Signatario autorizado

Certificado N.º :

V1604MBTF0001

• **PRECINTOS:**

Nº	UBICACIÓN	TIPO
2	CAJA DE SUMAS - 0015149 - 0015150	ETIQUETA ADHESIVA
2	DISPOSITIVO INDICADOR - 0014646 - 0015148	ETIQUETA ADHESIVA

- **VALIDEZ DE ESTA VERIFICACIÓN:** 12 de abril de 2018 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación después de reparación o modificación
- **INSPECTOR RESPONSABLE:** ANGEL LUIS PASCUAL MUÑOZ
- **OBSERVACIONES:** Instrumento verificado hasta un alcance de 44000 kg

